FLUR
FB. Terrazzo
RH. 312 bis UD
RH. 380
±0.00

Abstellraum (ohne Decke)

SAAL
FB. Parkett
RH. bis Unterdecke ~555
±0.00

BÜHNE
FB. Linoleum
RH. 582
+0.93

Vorraum WC-Herren umlaufend 165 hoch gefliest
Vorraum WC Damen umlaufend 165 hoch gefliest
RH. 360 FB. Fliesen
WC Herren umlaufend 151 hoch gefliest
RH. 360 FB. Fliesen
WC Damen umlaufend 211 hoch gefliest
RH. 360 FB. Fliesen
Holztrennwand
Gefliester Sockel H=60
Oberlicht 78/52
Holzverkleidung

altes WC RH. 345 FB. Estrich
Wandhöhe: 248
altes WC für Freigarten RH. 345 FB. Estrich
altes WC RH. 345 FB. Estrich

Verkleidung Galerie
Raumhöhe 380 bis UK Galerie
Wandhöhe 138 über OF Bühne Abdeckung mit Leichtbauplatten
UK Balken +319 ü.OF Bühne
RH. 331 ü. Bühne
FB. PVC RH. 232
FB. Terrazzo RH. 370 +0.06
FB. Terrazzo RH. 365
ehemaliger Kinoraum RH. 272 +0.96 FB. PVC
LATTENWAND
Sandsteingewände 17/17
Notausgang
Feststehende Saalholztür
HOLZWAND
OFEN
OFT. -0.30
BH=112
BH=161
BH=198
BH=92
BH=85

Bauplanung Sachsen GmbH
ARCHITEKTUR- UND INGE
Umbau und Modernisierung
Jugendklubhaus Hanno-Günther
Bestandsaufnahme
Grundriß Saal EG.
BÜROLEITER
BEARBEITER